

## AVISO

---

Se ha detectado que en algunas unidades del modelo DHT-31NRS se produce una distorsión temporal de la imagen sobre algunos canales. Este problema se produce de forma esporádica sólo en la conexión SCART (Euroconector) no existiendo ningún problema en la conexión HDMI.

Si su aparato tiene este problema, por favor contacte con nosotros en la dirección [sat@npgtech.com](mailto:sat@npgtech.com) o en el teléfono +34 91 679 47 90 para proceder a la sustitución del equipo.

## AVISO

---

Foi detectado que em algumas unidades do modelo DHT-31NRS, ocorre uma distorção temporária da imagem sobre alguns canais. Este problema ocorre de forma esporádica apenas na conexão SCART (Euroconector), não existindo nenhum problema na conexão HDMI.

Se o seu equipamento apresenta este problema, por favor contacte conosco para o endereço [sat@npgtech.com](mailto:sat@npgtech.com) ou no telefone +34916794790 para proceder à substituição do equipamento.